



INSO  
19758-3-1

جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran  
سازمان ملی استاندارد ایران



استاندارد ملی ایران  
۱۹۷۵۸-۳-۱

1st Edition  
2018

Iranian National Standardization Organization

چاپ اول  
۱۳۹۷

Identical IEC  
62607-3-1  
2014

فناوری نانو - نانو ساخت -  
مشخصه های کنترلی کلیدی -

قسمت ۳-۱: نانو مواد نورتاب - کارائی  
کوانتوسی

Nanotechnologies –Nanomanufacturing

Key Control Characteristics –  
Part 3-1: Luminescent nanomaterials –  
Quantum efficiency

ICS 07.030; 07.120

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۰۵-۸۸۸۷۹۴۶۱

دورنگار: ۰۳-۸۸۸۸۷۱۰۳

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: ۰۲۶-۳۲۸۰۸۱۱۴

رایانامه: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

**Iranian National Standardization Organization (INSO)**

No.2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباریکند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. هم چنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمونگاه‌ها و مراکز واسنجدی (کالیبراسیون) و سایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یک‌ها، واسنجدی و سایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

## کمیسیون فنی تدوین استاندارد

### «فناوری نانو- نانو ساخت- مشخصه‌های کنترلی کلیدی- قسمت ۳-۱: نانو مواد نورتاب- کارائی کوانتمی»

(چاپ اول)

#### سمت و / یا محل اشتغال

دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده برق و کامپیوتر

رئیس:

کاووه وش، زهرا

(دکتری مهندسی برق)

دبیر:

دانشگاه تهران- دانشکده علوم و فنون نوین

نیک فرجام، علی رضا

(دکتری مهندسی برق)

#### اعضاء: (اسامي به ترتيب حروف الفباء)

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

چوخارچی زاده مقدم، امین

(کارشناسی ارشد نانو فناوری)

دانشگاه تهران- دانشکده علوم و فنون نوین

راضی آستانه‌ای، فاطمه

(دکتری فیزیک)

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

رجبی، شیما

(کارشناسی ارشد مهندسی برق- الکترونیک)

سازمان انرژی اتمی ایران - پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

ساسانی قمری، مرتضی

(دکتری فوتونیک)

پژوهشگاه فضایی ایران

فرهمندزاد، محمد امین

(کارشناسی ارشد شیمی تجزیه)

دانشگاه تهران- دانشکده علوم و فنون نوین

قاسمپور، رقیه

(دکتری نانوفناوری)

#### ویراستار

پژوهشگاه استاندارد - پژوهشکده غذایی و کشاورزی- گروه

نوربخش، رویا

پژوهشی بیولوژی

(کارشناسی ارشد سم شناسی)

## فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ج	پیش گفتار
ح	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۱	۳ اصطلاحات و تعاریف
۷	۴ نکات عمومی در مورد آزمون‌ها
۷	۱-۴ کلیات
۷	۲-۴ شرایط محیطی
۷	۳-۴ درخشنان کردن نوری و رنگ زدائی نوری
۸	۴-۴ نورتابی آلودگی‌ها در طول موج‌های تابشی تحریکی کمتر از ۳۸۰ نانومتر
۸	۵-۴ بهداشت صنعتی
۸	۵ اندازه‌گیری کارائی کوانتومی نسبی نانو مواد
۸	۱-۵ کلیات
۹	۲-۵ وسایل
۱۱	۳-۵ کالیبراسیون
۱۳	۴-۵ فرایند تجربی
۱۸	۶ اندازه‌گیری کارائی کوانتومی مطلق نانو مواد
۱۸	۱-۶ کلیات
۲۰	۲-۶ تجهیزات آزمون
۲۲	۳-۶ کالیبراسیون
۲۳	۴-۶ آماده‌سازی نمونه
۲۴	۵-۶ روش آزمون
۳۲	۷ حالت عدم قطعیت
۳۴	۸ گزارش آزمون
۳۷	پیوست الف
	کتاب نامه

## پیش‌گفتار

استاندارد « فناوری نانو- نانو ساخت- مشخصه‌های کنترلی کلیدی- قسمت ۳-۱: نانو مواد نورتاب- کارائی کوانتومی » که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی/ منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷، استاندارد ملی ایران شماره ۵ تهیه و تدوین شده، در شصت و نهمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد فناوری نانو مورخ ۹۷/۵/۲۲ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی زیر به روش «معادل یکسان» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می‌باشد و معادل یکسان استاندارد بین‌المللی مزبور است:

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

IEC 62607-3-1 :2014 Nanomanufacturing – Key Control Characteristics- Part 3-1: Luminescent nanomaterials – Quantum efficiency

## مقدمه

یکی از محركهای اصلی در به کار گیری افزارهای روشنایی حالت جامد<sup>۱</sup> (SSL) کارائی بالقوه آنها برای تبدیل الکتریسیته به نور می باشد. افزارهای نورتاب فلورسنتی و رشتهای تنها کارائی در حدود ۵٪ الی ۳۰٪ دارند که افزارهای روشنایی رشتهای کارائی کمتری دارند. از آنجایی که بخش قابل توجهی از کل الکتریسیته مصرفی برای تولید نور تلف می شود، افزایش کارائی افزارهای نورتاب اثر فوق العاده بزرگی در کاهش مصرف انرژی جهانی خواهد داشت. کارائی روشنایی افزارهای SSL یک مشخصه اندازه گیری اصلی از کارائی کلی آنها می باشد و روش های استانداردی برای اندازه گیری این مشخصه پایه گذاری شده است که برای حصول اطلاعاتی قابل اطمینان برای سازندگان و مصرف کنندگان ضروری است. این استاندارد سازی در خصوص مواد نورتاب که در آن سازندگان دیودهای نورتاب<sup>۲</sup> (LED) بتوانند به آن اعتماد کنند، صدق می کند. با این وجود چنین استانداردی در حال حاضر وجود ندارد. این استاندارد دستورالعمل جامعی برای مقایسه نانو مواد نورتاب تولید شده توسط تولید کنندگان مختلف و به صورت بالقوه برای مواد نورتاب مورد استفاده در LED ها به صورت عمومی در اختیار سازندگان SSL قرار می دهد.

معمول ترین افزارهای SSL از یک دیود نورتاب آبی LED و یک ماده نورتاب تشکیل شده اند. این دیود به صورت نوری لومینوفرها را تحریک می کند که نوری با رنگ مناسب یا ترکیب رنگ های را که برایند طیفی آنها سفید باشد تابش کند. این افزاره دیود نورتاب مبدل فسفری نامگذاری می گردد که به صورت غیر مستقیم الکتریسیته را به نور سفید تبدیل می کند. این کار ابتدا با ایجاد نور آبی و سپس تبدیل نور آبی به تابش طیف وسیع نور مرئی انجام می دهد. امروزه نقاط کوانتمومی یا نانو فسفرها انتخابی مناسب برای مواد نورتاب است که طول موج دیود نورتاب آبی را به طیف وسیع نور سفید تبدیل می کند. امروزه نقاط کوانتمومی و نانو فسفرها به دلایل مختلف مانند: انعطاف پذیری بیشتر در تولید رنگ های مختلف، طیف تابشی با پهنه ای باریک، طیف جذبی وسیع، زمان لخته شدن نزدیک به نامحدود، رنگ زدایی کاهش یافته و پراکندگی نوری کمتر در مقایسه با فسفرهای مرسوم که نوعاً از ۵ میکرو متر بزرگتر هستند، در این کاربرد مورد توجه می باشند.<sup>۳</sup> LED-PC های تقویت شده با نقاط کوانتمومی نشان داده شده است، که می توانند بهترین ترکیب ممکن از نمود رنگ، دمای وابسته به رنگ و کارائی نوری بالاتر از هر PC-LED موجود در بازار را داشته باشند.

یک متغیر اندازه گیری حیاتی برای مواد نورتاب مورد استفاده در صنعت روشنایی، کارائی کوانتمومی می باشد. که در این استاندارد به صورت تعداد فوتون های منتشر شده در فضای آزاد توسط نانو ذره نورتاب تقسیم بر

1 -Solid State Lighting (SSL)

2 -Light Emitting Diode(LED)

3 -Phosphor-Converted Light Emitting Diode (PC-LED)

تعداد فوتون‌های جذب شده توسط نانو ذره، تعریف می‌شود. تامین‌کنندگان نقاط کوانتمی و نانو مواد نورتاب نوعاً فقط کارائی کوانتمی نسبی (یا به طور جایگزین بازده کوانتمی) را در فاز محلول اندازه‌گیری می‌کند. این امر به دلیل سادگی چنین روش اندازه‌گیری و کاربردی بودن آن در تصویر برداری پزشکی زیستی به عنوان یکی از کاربردهای وسیع نقاط کوانتمی در تحقیق و توسعه) می‌باشد. این اندازه‌گیری‌ها اغلب در غلظت‌های پائین انجام می‌شوند، که در آن اثراتی مانند تجمع نانو ذره و باز جذب توسط سایر نقاط کوانتمی به حداقل رسیده است. در حالی‌که در کاربردهای نهائی، غلظت‌های واقعی نانو مواد نورتاب ممکن است به شدت متفاوت باشند. برای مثال در یک افزاره SSL ترکیب‌های غلظتی متفاوتی از نانو ذره نورتاب (در حالت جامد یا محلول) ممکن است برای رسیدن به شارش نوری مطلوب و دمای رنگ مربوط نیاز باشد. این استاندارد برای اولین بار آن روش را تدوین کرده و یک روش اندازه‌گیری کارائی کوانتمی مطلق را هم برای نمونه‌های جامد (یعنی نانو ذرات نورتاب جای گرفته در یک یک ماتریس پلیمری، لایه نشانی شده روی شیشه نوری، مستقیماً اعمال شده به دیودهای نورتاب و دیگر موارد) و هم برای نمونه‌های مایع (یعنی نانو ذرات معلق کلورئیدی) را ایجاد می‌کند. این روش تامین‌کنندگان و خریداران را قادر می‌سازد که کارائی یک ماده را با دیگری هم در فاز اولیه (محلول) و هم در فاز فناورانه نهائی (جامد) مقایسه کنند.

## فناوری نانو- نانو ساخت- مشخصه‌های کنترلی کلیدی- قسمت ۳-۱: نانو مواد نورتاب- کارائی کوانتمومی

### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین اصول کلی است که باید برای انجام اندازه‌گیری‌های تجدید پذیر کارائی کوانتمومی نانو مواد نورتاب در نظر گرفته شود. نانو مواد نورتاب مورد بحث در این روش شامل نانو اشیائی مانند نقاط کوانتمومی، نانو فسفرها، نانو ذرات، نانو فیبرها، نانو کریستالها، نانو صفحه‌ها و ساختارهای شامل این مواد می‌باشند. نانو مواد ممکن است در یکی از دو حالت مایع (مانند پخش کلوبیدی نقاط کوانتمومی) یا جامد (مانند نانو فیبرها در بردارنده نانو ذرات نورتاب) پخش شده باشند. این استاندارد برای اندازه‌گیری‌های نسبی مواد نورتاب فاز مایع و نیز اندازه‌گیری مطلق نانو مواد در هر دو حالت جامد و مایع کاربرد دارد.

### ۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جرئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود. در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آن مورد نظر است.

استفاده از مرجع زیر برای کاربرد استاندارد الزامی است:

2-1- CIE 017/E:2011, International Lighting Vocabulary

### ۳ اصطلاحات و تعاریف، نمادها، سروازه‌ها و کوتاه نوشت‌ها

در این استاندارد علاوه بر اصطلاحات و تعاریف، سروازه‌ها و کوتاه نوشت‌های زیر، اصطلاحات و تعاریف نوشته شده در استاندارد بین المللی ISO TS 80004-2 CIE 017/E:2011 هم چنین استاندارد بین المللی ISO TS 80004-2 به کار می‌رود.

یادآوری- هم چنین به ISO TS 80004-2 مراجعه شود.

۱-۳

### جذب

#### absorbance

این کمیت به منفی لگاریتم زمینه‌ی ۱۰ نسبت شدت نور عبوری از نمونه ( $I$ ) به شدت نور فرودی ( $I_0$ ) در یک طول موج مشخص گفته می‌شود.

**یادآوری**- بیان ریاضی جذب برابر با  $\log(I/I_0)$ - است. در صورت وجود تلفات دیگر (مانند انعکاس و پراکنده‌گی) اصلاحات مناسب به منظور تصحیح این رابطه، نیاز است.

۲-۳

## جذب سطحی

### **absorptance**

نسبت تشعشع یا شار نوری در یک بازه طیفی مشخص که توسط یک محیط جذب می‌شود به همان، از منبع نور فرودی است.

**یادآوری**- جمع انعکاس نیم کروی، عبور نیم کروی و جذب برابر یک است.

۳-۳

## مفهوم جذب

### **absorption**

به فرایندی گفته می‌شود که در آن ماده فوتون‌ها را از نور ورودی گرفته و آن را تبدیل به نوع دیگری از انرژی مانند گرما می‌کند.

**یادآوری**- کل شار فوتون ورودی توسط فرایندهای جذب، انعکاس و عبور باید در نظر گرفته شود.

۴-۳

## روش نورتاب شی موازی

### **collimated incident light method**

روش تعیین کارائی کوانتمی مطلق که در آن از یک پرتو نور موازی، مانند یک لیزر، که وارد یک کره جمع کننده حاوی نمونه مورد اندازه‌گیری شده، استفاده می‌شود.

۵-۳

## روش نور برخورده پخش شده

### **diffuse incident light method**

روش تعیین کارائی کوانتم مطلق که در آن از یک پرتو نوری پخش شده از یک لیزر، دیود نورتاب یا دیگر منابع، که وارد یک کره جمع کننده محتوی نمونه مورد اندازه‌گیری شده، استفاده می‌شود.

۶-۳

زمینه

## matrix

اجزاء سازنده یک نمونه، غیر از ماده تحت آنالیز می‌باشد.

یادآوری - مواد سازنده زمینه به طور معمول مواد آلی بی اثر یا معدنی هستند که شامل نانو ذرات نورتاب می‌باشند.

۷-۳

نانوماده

## nanomaterial

ماده‌ای که همه ابعاد خارجی آن نانو مقیاس است، و ساختار داخلی یا بیرونی(خارجی) آن نانو مقیاس است.

یادآوری - این اصطلاح عمومی شامل نانوشیء و ماده نانوساختار است.

برگرفته از استاندارد نانو ساخت- ساخت و تولید انبوه در حوزه نانو الکترونیک (IEC/IEEE62659(2015)

۸-۳

چگالی نوری

## optical density

### OD

به منفی لگاریتم پایه ۱۰ نسبت شدت نوری که از نمونه در یک طول موج مشخص عبور می‌کند به شدت منبع نور فروودی در همان طول موج، گفته می‌شود.

یادآوری - مخفف چگالی نوری OD است. با در نظر گرفتن تلفات انعکاسی در ابتدا، چگالی نوری و کمیت جذب یک نمونه برابر می‌شوند.

۹-۳

رنگبُری نوری

## photobleaching

پدیده‌ای در نانو مواد نورتاب رخ می‌دهد که در آن مشخصه نورتابی نانو ماده، توسط تابش نور لازم برای فعال سازی نورتابی نوری، کاهش یافته یا از بین می‌رود.

یادآوری- نتیجه کلی رنگبری نوری، کاهش کارائی کوانتمی در طول زمان می‌باشد.

۱۰-۳

## درخشان کردن نوری

### **photobrightening**

پدیدهای که در نقاط کوانتمی و دیگر نانو مواد نورتاب رخ می‌دهد و در آن شدت نور تابشی از نانو ماده، در یک شار تابشی از نور فروودی به تدریج در یک دوره زمانی، افزایش می‌یابد.

یادآوری- نتیجه کلی درخشان کردن نوری، افزایش کارائی کوانتمی در طول زمان می‌باشد.

۱۱-۳

## کارائی تبدیل توان

### **power conversion efficiency**

نسبت توان نوری در تابش منتشر شده، به توان نوری مورد نیاز برای نورتابی می‌باشد.

۱۲-۳

## نقطه کوانتمی

### **quantum dot**

نانو بلور نیم رسانایی است که خواصی وابسته به اندازه را از طریق محدودیت اثرات کوانتمی روی ترازهای الکترونیکی از خود نشان می‌دهد.

۱۳-۳

## کارائی کوانتمی

### **quantum efficiency**

کارائی تابش نور از نانو مواد نورتاب می‌باشد.

یادآوری ۱- کارائی کوانتمی همچنین به عنوان بازده کوانتمی شناخته می‌شود.

یادآوری ۲- کارائی کوانتمی برای نانو مواد نورتاب، نسبت تعداد فوتون‌های منتشر شده به تعداد فوتون‌های جذب شده می‌باشد. برای رسیدن به اهداف این استاندارد، برای اندازه‌گیری کارائی کوانتمی معیار فوتون‌های تابیده شده توسط نانو ماده نورتاب به فضای آزاد می‌باشد، این امر نشان دهنده کارائی کوانتمی خارجی می‌باشد.

۱۴-۳

### کارائی کوانتمومی نسبی

#### **relative quantum efficiency**

کارائی کوانتمومی که نسبت به مقدار آن در یک ماده مرجع استاندارد مشخصه‌یابی شده، اندازه‌گیری شده است.

۱۵-۳

### کارائی کوانتمومی مطلق

#### **absolute quantum efficiency**

به کارائی کوانتمومی تعیین شده از طریق اندازه‌گیری مقداری که به طور مستقیم متناسب با تعداد فوتون‌های گسیل و جذب شده است، اطلاق می‌شود.

یادآوری- استانداردهای واسنجی استفاده شده برای تعیین کارائی کوانتمومی مطلق، باید قابل ردیابی به استانداردهای اولیه یا استانداردهای مرجع ملی باشند (مانند NIST).

۱۶-۳

### کارائی کوانتمومی خارجی

#### **external quantum efficiency**

به نسبت تعداد کلی فوتون‌های گسیل شده به فضای آزاد توسط یک ماده نورتاب، به تعداد فوتون‌های جذب شده توسط ماده، گفته می‌شود.

یادآوری- برای مقاصد این استاندارد، کارائی کوانتمومی خارجی (EQE) و کارائی کوانتمومی به جای هم قابل استفاده می‌باشند.

۱۷-۳

### کارائی کوانتمومی داخلی

#### **internal quantum efficiency**

نسبت تعداد کلی فوتون‌های گسیل شده توسط یک ماده نورتاب، داخل یک افزاره یا ماده، به تعداد فوتون‌های جذب شده توسط ماده، صرفنظر از این که فوتون‌ها بتوانند به فضای آزاد گسیل شوند را می‌گویند.

یادآوری- تفاوت بین کارائی کوانتمی داخلی (IQE) و کارائی کوانتمی خارجی (EQE) آنست که IQE شامل تمام فوتون‌های گسیل شده توسط یک ماده نورتاب خواهد بود در حالی که EQE تنها شامل آن دسته از فوتون‌هایی می‌باشد که به فضای آزاد گسیل می‌شوند.

۱۸-۳

### انرژی تابشی

#### radiant energy

Q

به انرژی حمل شده به صورت امواج الکترومغناطیس اطلاق می‌شود.

یادآوری- انرژی تابشی معمولاً در واحد ژول یا وات در ثانیه بیان می‌شود. واحد کوانتائی انرژی تابشی، فوتون می‌باشد.

۱۹-۳

### شار تابشی

#### radiant flux

Φ

به شار زمانی جریان انرژی تابشی گفته می‌شود.

یادآوری- شار تابشی نوعاً بر حسب وات بیان می‌شود.

۲۰-۳

### شار تابشی طیفی

#### spectral radiant flux

به شار تابشی بر واحد بازه طول موج حول یک طول موج مشخص ( $\lambda$ ) اطلاق می‌شود.

یادآوری- شار تابشی طیفی نوعاً توسط  $\Phi_\lambda$  مشخص می‌شود که برابر است با  $d\Phi/d\lambda$  و معمولاً با واحد وات بر نانومتر بیان می‌شود.

۲۱-۳

### ماده مرجع استاندارد

#### standard reference material

## SRM

ماده‌ای که نسبت به یک یا چند خاصیت ویژه مشخصه‌یابی شده، کاملاً همگن و پایدار باشد.

یادآوری - SRM‌ها همراه با مدرکی هستند که مقادیر این ویژگی‌ها را با قابلیت رد یابی به واحد صحیح واقعی و هر مقدار گواهی شده شامل یک عدم قطعیت در یک سطح اطمینان مشخص می‌کند. (هم‌چنین کتابچه اندازه‌شناختی SIPM، ویرایش دوم دسامبر ۲۰۰۳ را ببینید).

### ۴ نکات عمومی در مورد آزمون‌ها

#### ۱-۴ کلیات

همان‌طور که در این استاندارد توضیح داده شده‌است، توصیه می‌شود که عملیات آزمونگاهی خوبی در خصوص آزمون‌های کارائی کوانتومی نانومواد نورتاب، انجام شود. مخصوصاً سطحی که آزمون‌ها روی آن انجام می‌شود باید تمیز و عاری از هرگونه آلودگی و کثیفی و منابع آلوده‌کننده باشد.

#### ۲-۴ شرایط محیطی

تجهیزات آزمون باید در محیطی با پایداری دمایی محیطی مطلوب  $C(25 \pm 2)$ ، رطوبت نسبی و جریان هوای پایدار، قرار داده شوند. از مکان‌هایی با گرمایش از کف، تهویه هوا یا دریچه‌های تهویه مطبوع یا فن‌های بزرگ باید خودداری گردد. زیرا هر تغییری در جایگاهی هوا ممکن است تاثیر نامطلوبی روی نتایج اندازه‌گیری‌ها داشته باشد. دمای محیطی اتاق باید به صورت پیوسته اندازه‌گیری شده و همراه نتایج آزمون گزارش شود. در زمان اندازه‌گیری دمای اتاق، حسگر دما باید از تابش نور مستقیم از هر منبعی، محافظت گردد.

به علاوه از آن‌جایی که پرتوهای نور می‌توانند روی نتایج آزمون به طور ناخواسته تاثیر بگذارند، نور زمینه باید در کمترین سطح ممکن در تمام آزمون‌ها، نگه داشته شود.

#### ۳-۴ درخسان کردن نوری و رنگ زدائی نوری

وقتی نانو مواد نورتاب به وسیله منابع تحریک باشد بالا مورد تابش قرار می‌گیرند، می‌توانند هر دو رفتار درخسان کردن نوری (حالی که کارائی تابشی ماده در حین تابش افزایش می‌یابد) و رنگ زدائی نوری (حالی که کارائی تابشی ماده در حین تابش کاهش می‌یابد) را از خود نشان دهند. درخسان کردن نوری می‌تواند برگشت پذیر (حالی که با قطع کردن منبع تحریک از نمونه، کارائی به مقدار پایدار اولیه خود بر می‌گردد) یا غیر قابل برگشت باشد. رنگ زدائی نوری معمولاً به دلیل تخریب فیزیکی یا تجزیه ماده، غیر قابل برگشت است. این دو پدیده می‌توانند منجر به ایجاد خطای اندازه‌گیری‌های کارائی شده و بنابراین باید

برای حذف یا کاهش اثرات آنها طی اندازه‌گیری از طریق پایش دقیق بر پیشینه قرارگیری نمونه در معرض نور فروودی به نمونه، مراقبت نمود. توان تحریک نمونه (این توان به حداقل میزانی که منجر به تخریب سیگنال به نوافه نشود، کاهش یابد) و همچنین مدت زمان تابش تحریک نمونه (توصیه می‌شود این زمان به حداقل زمان لازم که منجر به تخریب سیگنال به نوافه نشود، کاهش یابد). باید مورد توجه قرار گیرند.

#### ۴-۴ نورتابی آلودگی‌ها در طول موج‌های تابشی تحریکی کمتر از ۳۸۰ نانومتر

آلودگی‌های هوا مانند گرد و غبار، هیدروکربن‌ها و پرز پارچه می‌توانند در طول زمان در کره متتمرکزکننده انباشته شوند. این آلودگی‌ها می‌توانند تحت تابش UV (کمتر از ۳۸۰ نانومتر)، نورتابی کنند و بنابراین سبب تضعیف سیگنال تحریک و یا سیگنال تابشی گردند. به علاوه برخی مواد انعکاس دهنده قوی که برای پوشش کره‌های متتمرکزکننده استفاده می‌شوند، ممکن است تابش‌های پارازیتی ذاتی از خود نشان دهند که با تمیز کردن کره نیز قابل حذف نمی‌باشد. اثر نورتابی بواسطه انعکاس‌های متعدد داخل کره متتمرکزکننده تقویت می‌شود. بنابراین مشخصه‌یابی خواص نورتابی کره متتمرکزکننده و انجام اصلاحات مناسب، مخصوصاً وقتی اندازه‌گیری‌ها توسط منابع تحریک فرا بنفس انجام می‌شود، اهمیت دارد. روش‌هایی برای اصلاح این نورتابی ناخواسته وجود دارد [۱۶].

#### ۴-۵ بهداشت صنعتی

به طور عمومی، اطلاعات محدودی در مورد اثرات محیطی، سلامتی و ایمنی نانو مواد موجود است. به همین ترتیب اثرات تماس بدن انسان با نانومواد ناشناخته می‌باشند، با این وجود استانداردهای بین المللی مواجهه با نانومواد در حال تدوین می‌باشند. تا زمان دستیابی به اطلاعات تکمیلی، توصیه می‌شود، روش‌های آزمون‌گاهی محتاطانه برای به حداقل رساندن میزان مواجهه با نانو مواد، به کار رود.

اطلاعات و توصیه‌هایی در مورد جابجایی ایمن نانو مواد موجود می‌باشد و باید از انها پیروی کرد.

یادآوری- یک مرجع مناسب در این خصوص، یکی از انتشارات استیتو ملی ایالت متحده آمریکا برای سلامت و ایمنی حرفه- ای ۱۲۵ [۳] می‌باشد.

### ۵ اندازه‌گیری کارائی کوانتمی نسبی نانو مواد

#### ۱-۵ کلیات

اندازه‌گیری‌های نسبی کارائی کوانتمی با استفاده از یک ماده مرجع استاندارد که خواص آن به خوبی مشخص شده انجام می‌شود. بهدلیل استفاده وسیع از روش‌های اندازه‌گیری نسبی، مراجع زیادی وجود دارند که دستگاه وری و روش‌های چیدمان در اندازه‌گیری‌های نورتابی را توصیف می‌کنند [۷ و ۶ و ۵ و ۴] مراجعه کنید). مثالی از یک ماده مرجع استاندارد استفاده شده در اندازه‌گیری‌های کارائی کوانتمی نسبی، استفاده

از یک رنگدانه آلی نورتاب با کارائی شناخته شده در تعیین کارائی نقاط کوانتموی معلق کلوئیدی می‌باشد. مثال‌هایی از کارائی کوانتموی برخی نمونه‌های استاندارد نوعی در منبع ۸ کتابنامه ذکر شده‌است. مرحله اول این فرایند، آماده‌سازی یک منحنی واسنجی در یک ناحیه طیفی مشخص با استفاده از رنگدانه آلی نورتاب می‌باشد. در ادامه، کارائی کوانتموی نمونه نسبت به این منحنی واسنجی تعیین می‌شود. اندازه‌گیری هائی از این نوع معمولاً در فاز مایع انجام می‌شود، زیرا نمونه‌های استاندارد رنگدانه نورتاب ممکن است به سادگی به صورت محلول‌های مایع با غلظت‌های مشخص تولید شوند.

## ۲-۵ وسایل

### ۱-۲-۵ ملزمات و تجهیزات آزمون

تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای اندازه‌گیری‌های نسبی کارائی کوانتموی باید شامل موارد زیر می‌باشد:

#### ۲-۵-۱ کووت کوارتز استاندارد آزمون نورتابی با طول مسیر مشخص

در این روش استاندارد فرض بر این است که سل‌ها با طول مسیر ۱۰ میلی‌متر استفاده شوند. اگر اندازه‌های متفاوتی از سل‌ها استفاده شود، ممکن است تنظیمات مناسبی در حجم محلول‌ها مورد نیاز باشد. یادآوری - تمیز کاری ناقص سل‌های آزمون ممکن است باعث باقی ماندن آلودگی‌های شود که می‌تواند اثرات منفی روی اندازه‌گیری‌های کارائی کوانتموی بگذارد. روش مطلوب اسید شوئی تمام سل‌های کوارتزی قبل از استفاده، برای اطمینان از حذف تمام نقاط کوانتموی باقیمانده از سل‌ها قبل از انجام آزمون‌ها، الزامی می‌باشد.

#### ۲-۱-۲ ترازوی با دقت میکروگرم<sup>۱</sup>

#### ۳-۱-۲-۵ میکروسرنگ

۴-۱-۲-۵ طیف سنج نوری با قابلیت گذردهی نوری نفوذی که جذب را در ناحیه طیفی دلخواهی اندازه‌گیری می‌کند (به طور معمول نواحی مرئی و فرا بنفش (UV-Vis)). واسنجی طول موجی طیف سنج نوری باید حداقل سالی یکبار، با استفاده از یک منبع نوری با طول موج‌های گسیلی مشخص، مانند یک منبع واسنجی آرگون جیوه تأیید شود.

۵-۱-۲-۵ طیف سنج نوری فلورسانی با قابلیت تولید تابش تحریکی در ناحیه طول موجی دلخواه (مرئی-فرا بنفش) و اندازه‌گیری تابش تحریک و گسیل شده. اطلاعات تکمیلی در مورد چیدمان و واسنجی طیف سنج‌های نوری فلورسانی را می‌توان در منابع [۱۳ و ۱۴ و ۹ و ۷ و ۵ و ۴] یافت. به طور نمونه تابش تحریکی توسط یک لامپ تخلیه، تکرنگ شده به وسیله یک روزنه قابل تنظیم در خروجی تکرنگ‌ساز به منظور کنترل حداکثر مقدار پهنانای کامل در نیم بیشینه (FWHM) تولید می‌شود. تابش گسیل شده از نمونه از ادوات نوری دیگری مانند یک روزنه تابشی و تکرنگ‌ساز عبور کرده و سپس به آشکارساز (مانند لوله تکثیر

<sup>۱</sup> Microgram

کننده فوتونی) برخورد می‌کند. یک فایل واسنجی برای پاسخ طیفی تکرنگ‌ساز تابشی و آشکارساز مورد نیاز بوده و باید توسط سازنده تجهیزات یا بر اساس یک منبع نوری واسنجی شده تهیه شود.

## ۲-۵ چیدمان تجهیزات آزمون

### ۱-۲-۵ طیف سنج نوری مرئی و فرابنفس (UV-Vis)

چیدمان طیف سنج نوری مرئی- فرابنفس باید به منظور روش ناحیه طیفی مورد نظر که به طور مشخص از ۳۰۰ نانومتر تا ۸۰۰ نانومتر می‌باشد، استفاده شود. متغیرهای داده برداری برای طیف سنجی نوری برای دستیابی به نسبت سیگنال به نوفه بهینه باید تنظیم شود. برای مثال حداقل جذب باید در ۰/۰۵ و بیشینه جذب در ۱ تنظیم شود.

### ۲-۲-۵ طیف سنج نوری فلورسانسی

در اندازه‌گیری فلورسانس نمونه با یک طیف سنج نوری فلورسانسی، تعیین طول موج تحریک و طول موج‌های ابتدایی و انتهایی جهت داده برداری طیف تابشی، ضروری است. در انتخاب این طول موج‌ها باید ملاحظاتی برای به حداقل رساندن ناحیه هم پوشانی بین لبه قرمز طیف تحریک و لبه آبی طیف تابشی، جائی که بازجذب فلورسنس رخ می‌دهد، در نظر گرفته شوند. شواهد نشان‌دهنده آنست که چگالی نوری OD در ناحیه هم پوشانی به منظور به حداقل رساندن بازجذب یا اثرات فیلتر داخلی نوعاً از ۰/۰۵ نانومتر کمتر می‌باشد. به علاوه عرض شکاف در هر دو نوع تکرنگ سازهای تحریکی و گسیلی باید به یک مقدار تنظیم شوند(جدول یک را ببینید). در تعیین عرض شکاف، توازنی بین شدت سیگنال و توان تفکیک قله وجود دارد. توصیه می‌شود که عرض شکاف به کمترین مقداری که اثر مخبری در نسبت سیگنال به نوفه نداشته باشد، تنظیم شود. با این وجود، شرایط طیفی میان گذر (یعنی عرض شکاف ضربدر معکوس پاشندگی خطی تکرنگ‌ساز) برای اندازه‌گیری نمونه و ماده مرجع، باید بدون تغییر باقی بماند. دیگر خواص طیف سنج نوری مانند ولتاژ لوله تکثیر کننده فوتونی<sup>۱</sup> (PMT)، باید برای اندازه‌گیری نمونه و مواد مرجع، یکسان باشد.

از آن جائی که اندازه‌گیری‌های فلورسانسی نوعاً روی ناحیه طیفی باریک تری در مقایسه با اندازه‌گیری‌های جذب انجام می‌شود، پروتکل‌های مختلف داده برداری از پیش تعیین شده که می‌تواند در دستگاه‌های بسیاری برنامه ریزی شوند، مورد استفاده قرار گیرند. مقادیر نمونه از سه روش «روش QY سیز»، «روش QY قرمز-QY بالا»، و «روش QY قرمز-QY پائین» در جدول یک ارائه شده‌است. در این مثال QY بر کارائی کوانتمومی دلالت دارد. روش‌های متفاوتی (و استانداردهای ماده فلورسانت مربوط) برای دیگر نواحی طیفی مدنظر مورد نیاز خواهد بود.

<sup>1</sup> Photomultiplier Tube

### جدول ۱- روش‌های فلورسانسی نمونه برای اندازه‌گیری‌های نسبی

روش QY قرمز-QY پائین	روش QY قرمز-QY بالا	روش QY سبز	
۵۳۰ نانومتر	۵۴۰ نانومتر	۴۶۵ نانومتر	تحریک
۵۴۰ نانومتر	۵۴۵ نانومتر	۴۷۰ نانومتر	شروع داده برداری
۸۵۰ نانومتر	۸۰۰ نانومتر	۷۰۰ نانومتر	پایان داده برداری
۲/۵ نانومتر	۲/۵ نانومتر	۲/۵ نانومتر	شکاف تحریک
۲/۵ نانومتر	۲/۵ نانومتر	۲/۵ نانومتر	شکاف تابش
بالا	متوسط	متوسط	ولتاژ آشکارساز PMT

### ۳-۵ کالیبراسیون

#### ۱-۳-۵ کلیات

مواد فلورسنت با کارائی‌های کوانتمویی که به خوبی مشخصه‌یابی شده، باید به عنوان استانداردهای واسنجی برای اندازه‌گیری‌های نسبی کارائی‌های کوانتمویی نمونه‌های محلول، استفاده شوند. در انتخاب یک ماده مرجع، مهم است که طول موج تحریک ماده مرجع، شبیه به طول موج تحریک مورد انتظار نمونه در کاربرد مد نظر باشد. هم چنین مهم است که کارائی کوانتمویی ماده مرجع استفاده شده در اندازه‌گیری‌های کارائی کوانتمویی نسبی، برابر یا بزرگتر از مقادیر مورد انتظار برای نمونه‌های تحت آزمون باشد. برای کاربردهای SSL، طول موج تحریک اغلب بین ۴۴۰ نانومتر و ۴۷۰ نانومتر قرار می‌گیرد، گرچه دیگر طول موج‌های تحریک نیز ممکن است استفاده شود. طول موج گسیل استاندارد باید مشابه طول موج گسیل نمونه نانو ماده نورتاب باشد. فهرستی از مواد مرجع قابل استفاده ممکن است در [۸] و دیگر منابع پیدا شود. بسته به ناحیه طیفی مورد نظر ممکن است چندین ماده فلورسنت برای انجام واسنجی صحیح مورد نیاز باشند. مثال‌هایی از استانداردهای ممکن واسنجی کارائی کوانتمویی برای اندازه‌گیری‌های نسبی در جدول ۲ تهیه شده‌است. استانداردهای واسنجی، دیگر طول موج‌های مورد نظر را در [۸] می‌توان یافت.

### جدول ۲- استانداردهای واسنجی پیشنهادی برای اندازه‌گیری کارائی کوانتمویی نسبی محلول‌های نانوذره نورتاب

مرجع	کارائی کوانتمویی	روش مورد استفاده	حدوده طول موج گسیل (نانومتر)	طول موج تحریک (نانومتر)	حلال	استاندارد فلورسنت
۱۰	۰/۹۲	سبز	۴۷۰-۷۰۰	۴۶۵	اتanol	رودامین ۵۶۰
۱۱,۸	۰/۵۴	قرمز	۵۴۰-۷۰۰	۵۴۰	متanol	کروزیل بنفس
۸,۱۲	۱	سبز، قرمز	۴۵۰-۷۵۰	۵۴۰، ۴۶۵	اتanol	رودامین ۱۰۱

### ۳-۵ استاندارد کالیبراسیون - آماده سازی

#### ۳-۵-۱ محلول اولیه غلیظ

با استفاده از یک ترازوی دقیق، تقریباً ۲ میلی گرم از ماده استاندارد واسنجی فلورسانست را وزن کرده، در یک شیشه کوچک ۲۰ میلی لیتری بریزید. رنگدانه را در ۱۰ میلی لیتر حلال مناسب به منظور ایجاد یک محلول اولیه غلیظ استاندارد واسنجی، حل کنید.

#### ۳-۵-۲ محلول اولیه رقیق

از محلول اولیه غلیظ، ۲ میلی لیتر توسط سرنگ بردارید و در یک شیشه کوچک ۲۰ میلی لیتری بریزید. محلول را با اضافه کردن ۸ میلی لیتر حلال اصلی به منظور ایجاد محلول اولیه رقیق استاندارد واسنجی، رقیق کنید.

### ۳-۵ استاندارد کالیبراسیون- اندازه‌گیری‌های آزمون

#### ۳-۵-۱ اندازه‌گیری اولیه

۲/۵ میلی لیتر حلال را در یک کووت کوارتزی بریزید. یک خط زمینه بهوسیله طیف سنج نوری مرئی- فرابنفش را اجرا کنید.

بهوسیله یک میکروسرنگ، ۱۰۰ میکرولیتر محلول اولیه رقیق استاندارد واسنجی را داخل سل ریخته و به خوبی هم بزنید.

اندازه‌گیری جذب بهوسیله طیف سنج نوری مرئی- فرابنفش انجام داده و چگالی نوری (OD) در طول موج تحریک انتخابی را یادداشت کنید.

#### ۳-۵-۲ اندازه‌گیری‌های غلظت بیشینه


به منظور محاسبه نسبت محلول اولیه  $\text{OD}/\mu\text{l}$ ، چگالی نوری ثبت شده را بر ۱۰۰ تقسیم کنید. با داشتن این مقدار(عدد)، محلول کووت کوارتزی را تا رسیدن به نقطه‌ای که OD در طول موج تحریک  $0/05$  گردد، غلیظ یا رقیق کنید (شکل یک را ببینید).

این محاسبه را با انجام یک آزمون جذب توسط طیف سنج نوری، بررسی کنید.

با استفاده از روش‌های توصیف شده در زیربند ۲-۲-۵، یک اندازه‌گیری بهوسیله طیف سنج نوری فلورسانس انجام دهید. این روش شما را از این که غلظت بیشینه منجر به یک پاسخ غیر خطی، مانند اشباع،

در آشکارساز طیف سنج نوری فلورسانس ایجاد نمی‌شود، مطمئن می‌سازد. اگر چنین مسئله‌ای رخ دهد، باید متغیرهای روش تنظیم گردد.

در این شکل ۱۰۰ میکرو لیتر محلول اولیه رقیق، ۲/۵ میلی لیتر متانول استفاده شده و طول موج تحریکی ۵۳۰ نانومتر انتخاب شده‌است.



شکل ۱- طیف جذبی نمونه کریزیل بنفس - محاسبات نمونه

#### ۴-۵ فرایند تجربی

##### ۱-۴-۵ استاندارد واسنجی - اندازه‌گیری‌های تجربی

##### ۱-۱-۴-۵ به دست آوردن یک خط زمینه

۲/۵ میلی لیتر از حلal مورد استفاده برای مواد مرجع استاندارد را در سل کوارتز برشیزید. خط زمینه را در طیف سنج نوری UV-Vis اندازه‌گیری کنید.

##### ۲-۱-۴-۵ اندازه‌گیری غلظت‌های گوناگون

با استفاده از نسبت محلول اولیه  $\text{OD}/\mu\text{l}$  که در زیر بند ۲-۳-۵ توضیح داده شد، حجم (به  $\mu\text{l}$ ) محلول اولیه رقیق شده‌است اندارد مورد نیاز برای بدست آوردن جذب ۱ را ببینید. این جذب‌ها و مجموع شدت‌های گسیل مربوط در طول موج تحریک را محاسبه کنید (شکل ۱ را ببینید). این جذب‌ها و مجموع شدت‌های گسیل مربوط جهت ایجاد منحنی واسنجی به منظور تعیین کارائی کوانتومی نسبی، استفاده خواهد شد.

یادآوری- OD (یعنی جذب) به دلیل رفتار غیرخطی در قانون بیرون لامبرت شامل اثرات جذب مجدد مربوط به غلظت‌های بالاتر، از ۰/۵ بالاتر نرود.

مقدار مناسبی از محلول اولیه رقیق شده را به سل حاوی حلal اضافه کرده و طیف جذبی آن را در طیف سنج‌های نوری فلورسانس و مرئی- فرابنفس UV-VIS اندازه‌گیری کنید.

برای بار دوم مقدار مناسب دیگری از محلول اولیه را به سل اضافه کنید.

اندازه‌گیری‌ها را برای هر مقدار اضافی محلول اولیه استاندارد اضافه شده، تکرار کنید.

#### ۴-۱-۳ اصلاح داده‌ها

برای اطمینان از تجزیه و تحلیل صحیح داده‌ها، همه داده‌های مربوط به طیف‌های گسیل را که توسط طیف سنج نوری فلورسانس ثبت شده را باز کنید و هر کدام را در فایل لامپ اصلاح<sup>۱</sup> که توسط منبع تابش نوری واسنجی شده، بدست آمده است، ضرب کنید. فایل لامپ اصلاح متناظر با پاسخ آشکارساز طیف سنج نوری، بعنوان تابعی از طول موج است. این فایل باید توسط تولیدکننده یا سازنده دستگاه تهیه شده باشد و یا برای یک طیف سنج نوری داده شده، با استفاده از منبع تابش نوری واسنجی شده، به کمک لامپ هالوژن تنگستن تهیه شود. همان‌طور که در [۹] توضیح داده شده است، دیگر روش‌های واسنجی مانند آشکارسازهای مرجع واسنجی شده، نیز ممکن است مورد استفاده قرار بگیرند. در این موارد، باید اصلاحات واسنجی مناسب اعمال شود.

هر طیف اصلاح شده را در یک فرمت صفحه گسترده اکسل ذخیره کنید. کل سطح زیر منحنی را در محدوده قله گسیل اصلاح شده محاسبه کنید.

#### ۴-۱-۴ ورودی داده و رسم منحنی واسنجی

یادآوری- فرمت شرح داده شده براساس استفاده از مایکروسافت اکسل می‌باشد.

با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده اکسل، ستون هائی را به جذب (در طول موج تحریک مناسب) و مجموع شدت فلورسانس، اختصاص دهید. تمام داده‌های جمع آوری شده از اندازه‌گیری‌ها را وارد کنید.

داده‌های مربوط به استاندارد مرجع فلورسنت را به صورت جذب روی محور X ها و مجموع شدت فلورسانس را روی محور Y ها، رسم کنید.

<sup>۱</sup> Correction lamp

یک خط روند بر اساس برازش خطی از طریق داده ها، و با صفر قرار دادن محل تقاطع با محورها، ایجاد کنید. معادله منحنی و مقدار ضریب تعیین (R-squared) را در نمودار نشان دهید. این نمودار، منحنی واسنجی مربوط به یک استاندارد مرجع فلورسنت خاص بوده و نمودارهای مشابهی باید برای هر استاندارد تکرار شود. شب این نمودار در تعیین کارائی کوانتمویی نسبی محلول نانو ذره نورتاب استفاده خواهد شد. از طریق بررسی مقادیر شب ثبت شده قبلی در یک استاندارد معین، مقادیر میانگین و انحرافات استاندارد را محاسبه کنید. شب حاصل از برازش خطی فعلی را با مقادیر گزارش شده قبلی مقایسه کنید و سپس تعیین کنید که مقادیر جدید با میانگین مقادیر قبلی بیش از سه برابر مقدار انحراف استاندارد، متفاوت نباشد. اگراین مقدار بیش از سه برابر مقدار انحراف استاندارد از میانگین مقادیر قبلی بیشتر باشد، مراحل واسنجی باید تکرار شود.

برای مقایسه مقادیر شب ماده مرجع استاندارد واسنجی، روش های ارائه شده برای جمع آوری داده ها باید یکسان باشند- این یکسان سازی شامل طول موج تحریک، عرض شکاف، نقاط شروع و پایان داده برداری، ولتاژ آشکارسازی PMT و استاندارد مرجع فلورسنت کارائی کوانتمویی مورد استفاده، می باشد.

طبق قوانین کنترل فرایند آماری استاندارد، یک انحراف بزرگتر از سه برابر مقدار انحراف استاندارد نشان می دهد که طیف سنج نوری خارج از کنترل است. علت خارج شدن از وضعیت کنترل باید بیشتر بررسی شود و اقدامات اصلاحی انجام گیرد.

#### ۲-۴-۵ نمونه نانوذرات نورتاب- اندازه گیری های تجربی

##### ۱-۴-۵ بدست آوردن یک خط زمینه

۲/۵ میلی لیتر از حلal مورد استفاده برای نمونه نانوذرات نورتاب را در سل کوارتز بریزید. خط زمینه را در طیف نوری UV-Vis اندازه بگیرید.

##### ۲-۴-۵ اندازه گیری نمونه- اندازه گیری تک نقطه

جذب نمونه نانوذرات را با استفاده از طیف سنج نوری UV-Vis اندازه گیری کنید. اگر جذب نمونه در طول موج تحریک مورد نظر از ۰/۰۵ بیشتر شد، با حلal اضافی آن را رقیق کرده تا جذب به زیر ۰/۰۵ برسد. محدوده OD بهینه برای نمونه بین ۰/۰۳ و ۰/۰۵ می باشد.

جذب نمونه محلول را با استفاده از طیف سنج نوری UV-Vis ثبت کنید و طیف گسیل را در طیف سنج نوری فلورسانس اندازه بگیرید. در صورت لزوم تمام اصلاحات داده را اعمال کنید(طبق زیر بند ۳-۱-۴-۵) و

سطح زیر منحنی در محدوده قله گسیل اصلاح شده را محاسبه کنید (طبق زیر بند ۴-۱-۴-۵). در صورت لزوم این مراحل را برای سایر نمونه‌ها تکرار کنید.

### ۴-۵-۲-۳ محاسبه کارائی کوانتمومی - اندازه‌گیری تک نقطه

کارائی کوانتمومی نانوذرات نورتاب براساس فرمت جدول ۳ در صفحات گستردۀ اکسل محاسبه شده است.

جدول ۳- فرمت صفحه گستردۀ اکسل برای مقایسه داده‌های کارائی کوانتمومی

D	C	B	A
محاسبه کارائی کوانتمومی	شیب ماده مرجع استاندارد (به عنوان مثال، رنگدانه)	مجموع شدت‌های فلورسانس اصلاح شده	جذب نمونه در _ نانومتر

داده‌ها را در ستون‌های A و B وارد کنید. برای ستون C، شیب محاسبه شده از طریق اندازه‌گیری‌های منحنی واسنجی رنگدانه فلورسنت استاندارد را وارد کنید (طبق زیر بند ۴-۱-۴-۵). برای ستون D، فرمول زیر را وارد کنید:

$$D_i = (QE)^i / (A_i * C_i * B_i) \quad (\text{ضریب شکست نمونه})$$

که در آن:

$A_i, B_i, C_i, D_i$  برابر با ورودی‌های خانه‌های صفحه گستردۀ به ترتیب برای ستون‌های A، B، C، D، و شماره ردیف  $i$  (مساوی ۱ و ۲ و ۳ و ...);

استاندارد QE = کارائی کوانتمومی ماده مرجع استاندارد واسنجی استفاده شده؛

ضریب شکست نمونه = ضریب شکست حلال استفاده شده در نمونه می‌باشد.

ضریب شکست استاندارد = ضریب شکست حلال استفاده شده برای حل کردن رنگدانه استاندارد می‌باشد.

صفحه گستردۀ اکسل کارائی کوانتمومی را به‌وسیله مقایسه با سایر استانداردهای فلورسنت رنگدانه‌های استاندارد واسنجی با کارائی کوانتمومی شناخته شده، می‌سنجد.

روش‌های مورد استفاده در جمع آوری داده‌ها، هم در مورد رنگدانه استاندارد و هم نانوذرات نورتاب باید یکسان باشند. این یکسان سازی شامل طول موج تحریک، عرض شکاف، نقاط شروع و پایان داده برداری و ولتاژ آشکارساز PMT می‌باشد.

#### ۴-۲-۴ اندازه‌گیری نمونه- برازش خطی کامل

روش تشریح شده در زیر بند ۲-۲-۴ را روی همان محدوده OD مورد استفاده در تولید داده‌های استاندارد و اسننجی، تکرار می‌کنیم (مثلاً ۰/۰۰۱، ۰/۰۰۳، ۰/۰۰۵ و ۰/۰۵؛ طبق زیر بند ۴-۱-۴). برای هر نمونه، جذب را با استفاده از طیف سنج نوری UV-Vis ثبت کرده و طیف گسیل را در طیف سنج نوری فلورسانس اندازه‌گیری کنید. در صورت لزوم تمام اصلاحات داده را اعمال کنید (طبق زیر بند ۳-۱-۴) و کل سطح زیر منحنی در محدوده قله گسیل اصلاح شده را محاسبه کنید (طبق زیر بند ۵-۴-۱). در صورت لزوم، این روش را برای نمونه‌های دیگر نانوذرات، تکرار کنید.

#### ۴-۲-۵ محاسبه کارائی کوانتمومی- برازش خطی کامل

با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده اکسل، ستون‌ها را به جذب (در طول موج تحریک مناسب) و مجموع سیگنال فلورسانس، به طورنوعی در واحد شمارش در هر ثانیه یا واحدهای معادل، اختصاص دهید. تمام داده‌های جمع آوری شده از اندازه‌گیری‌ها را وارد کنید.

یادآوری- فرمت شرح داده شده بر اساس استفاده از مایکروسافت اکسل است.

داده‌های نانوذرات را به صورت جذب بر روی محور X و شدت فلورسانس مجتمع روی محور Y، رسم کنید. یک خط روند بر اساس برازش خطی را از روی داده‌ها ایجاد کنید و محل تلاقی آن را با صفر مشخص کنید و معادله منحنی و مقدار ضریب تعیین (R-squared) را روی نمودار نشان دهید. شبیه این نمودار برای محاسبه کارائی کوانتمومی نسبی محلول نانوذرات نورتاب مورد استفاده قرار خواهد گرفت (همانطور که در جدول ۴ نشان داده شده است).

جدول ۴- قالب صفحه گسترده اکسل برای مقایسه داده‌های کارائی کوانتمومی

C	B	A
کارائی کوانتمومی محلول نانوذرات	شبیه ماده مرجع استاندارد (به عنوان مثال، رنگدانه)	به عنوان QD) شبیه نمونه نانوذرات (مثال،

داده مربوط به ستون A و B را وارد کنید. برای ستون C، فرمول زیر را وارد کنید:

$$C_i = QE / \left( \frac{A_i}{B_i} - \text{ضریب شکست استاندارد} \right) \quad (ضریب شکست نمونه) * \text{ضریب شکست استاندارد}$$

که در آن:

$A_i, B_i, C_i$  برابر با ورودی‌ها در خانه‌های صفحه گسترده اکسل به ترتیب برای ستون C، B، A، و شماره سطر  $i$  (مساوی ۱ و ۲ و ۳ و ...):

QE استاندارد، برابر با کارائی کوانتمی ماده مرجع استاندارد واسنجی استفاده شده؛ ضریب شکست نمونه برابر با ضریب شکست حلال استفاده شده در نمونه؛ ضریب شکست استاندارد برابر با ضریب شکست حلال استفاده شده برای حل رنگدانه استاندارد می‌باشد. روش‌های استفاده شده در جمع آوری داده‌ها هم در مورد رنگدانه‌های استاندارد و هم نانوذرات نورتاب باید یکسان باشد. این شامل طول موج تحریک، عرض شکاف، نقاط شروع و پایان داده برداری و ولتاژ آشکارساز PMT می‌باشد.

## ۶ اندازه‌گیری کارائی کوانتمی مطلق نانو مواد


### ۶-۱ کلیات

تکنیک‌های اندازه‌گیری مطلق، کارائی کوانتمی را براساس استانداردهای پایه‌ای جرم، زمان و فاصله تعیین می‌کنند. استانداردهای مرجع قابل ردیابی به واحدهای SI پایه یا مشتق شده (به عنوان مثال، مواد مرجع استاندارد قابل ردیابی NIST) نوعاً برای واسنجی اندازه‌گیری‌های مطلق، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نوع اندازه‌گیری می‌تواند هم بر روی نمونه‌های جامد و هم مایع انجام شود. دو روش برای اندازه‌گیری کارائی کوانتمی مطلق نانو مواد نورتاب در این استاندارد توضیح داده شده است. روش نور تابشی موازی که در زیر بند ۶-۱ توضیح داده شده است، هر چند روش نور تابشی پخشی در زیر بند ۶-۲ شرح داده شده است. مقایسه دو روش در جدول ۵ ارائه شده است.

جدول ۵- مقایسه روش‌های اندازه‌گیری کارائی کوانتمی مطلق در نانوذرات نورتاب

نور تابشی پخشی	نور تابشی موازی	
شکل ۲ و ۲-۶ را ببینید	شکل ۲ و ۲-۶ را ببینید	تجهیزات مورد نیاز
۲	۳	تعداد اندازه‌گیری‌ها
(W/nm) شار تابشی طیفی	شار فوتونی (1/s)	مقادیر استفاده شده در محاسبات
خوب	بیشترین	دقت
سریع‌ترین	خوب	سرعت

اندازه‌گیری‌های کارائی کوانتمی مطلق هردو نمونه جامد و مایع، می‌توانند با استفاده از روش نور تابشی موازی یا روش نور تابشی پخشی انجام شوند. تجهیزات مورد نیاز برای هر دو روش بسیار شبیه به هم است و چیدمان آزمونگاهی در شکل ۲ نشان داده شده است.



- شکل ۲- طرحواره چیدمان آزمون برای هر دو روش نور تابشی موازی و پخشی
- راهنما
- (۱) درگاه ۱
  - (۲) مانع نوری
  - (۳) درگاه ۲
  - (۴) روزنہ
  - (۵) نگهدارنده نمونه قابل جابجائی
  - (۶) کابل فیبر نوری
  - (۷) نمونه
  - (۸) پخش کننده نوری

## ۶-۲-تجهیزات آزمون

۱-۶ یک کُره یکپارچه که داخل آن با ماده‌ای با انعکاس پخشی بیشتر از ۹۵٪ پوشیده شده است. در انتخاب کُره یکپارچه برای انجام این آزمونات، لازم است کره‌ای با اندازه مناسب به گونه‌ای که پخش نوری یکنواختی ایجاد کند، انتخاب شود. به طور نمونه این عمل نیازمند آن است، که قطره کره حداقل سه برابر، بیشتر از بزرگترین بعد نمونه مورد آزمون باشد. عموماً انتخاب یک کره بزرگتر نسبت به یک کره کوچک‌تر توصیه می‌شود، گرچه، اگر کُره بیش از حد بزرگ باشد، ممکن است سبب کاهش ناخواسته تابش برخوردی به آشکارساز گردد. در بیشتر موارد، یک کره با قطر ۱۰ سانتی متر یا بزرگتر کافی است. کره باید شامل نگهدارنده نمونه قابل جابجایی و حداقل دو درگاه قطعی باشد. در انتخاب اندازه این درگاه‌ها، مهم است که بیش از ۵٪ کل سطح کره با این درگاه‌ها پوشیده نشود. دستورالعمل‌های مربوط به ابعاد کره و اندازه درگاه را می‌توان در منبع [۱۴] کتابنامه یافت.

نگهدارنده نمونه، نمونه را درون کره قرار می‌دهد و با همان ماده بازتابنده بسیار پخش کننده که در کُره استفاده شده است، پوشش داده می‌شود. برای روش نور تابشی موازی، نگه دارنده نمونه باید اجازه دهد که نمونه بتواند به داخل و خارج از مسیر پرتو نوری تابشی موازی حرکت کند. در روش نور تابشی پخشی، از آنجایی که تابش تنها از طریق یک منبع پخشی صورت می‌گیرد، نیازی به حرکت دادن نمونه به داخل و خارج از مسیر پرتو نور تابشی نمی‌باشد. آشکارساز و درگاه‌های منبع نوری باید الزامات زیر را دارا باشند:

۲-۶ درگاه آشکارساز (درگاه ۱ در شکل ۲) باید یک مانع نوری با اندازه مناسب داشته باشد تا مانع تابش مستقیم منبع نور به آشکارساز گردد. این درگاه با یک مبدل ولتاژ (به طور نمونه یک اتصال SMA) که با کابل فیبر نوری خارج از کره جفت شده، پوشیده شده است. در جلوی مبدل ولتاژ یک پخش کننده نوری بسیار شفاف با مشخصات نزدیک به لامبرتین، جهت اطمینان از جمع آوری زاویه گسترده نور، قرار داده شده است. درگاه منبع نور تحریک (درگاه ۲ در شکل ۲) باید شامل یک روزنہ کوچک باشد (مثلاً کمتر از ۱/۲۷ سانتی متر) که از طریق آن نور از منبع تحریک وارد می‌شود. برای روش نور تابشی موازی، منبع نور به طور مستقیم از طریق این روزنہ بدون تغییرات اضافی وارد می‌شود. برای روش نور تابشی پخشی، یک پخش کننده نور بسیار شفاف با مشخصات نزدیک به لامبرتین روی روزنہ برای پخش منبع نور تحریک ورودی به کره، قرار گرفته است.

**۳-۶ طیف سنج تابشی** قادر به اندازه‌گیری دقیق شدت نور تابش روی طول موج‌های مورد نظر، که به طور معمول بین ۳۵۰ نانومتر تا ۹۰۰ نانومتر است، می‌باشد. طیف سنج تابشی شامل یک توری پلکانی<sup>۱</sup> به منظور فراهم نمودن آشکارسازی بهینه در محدوده طول موج مطلوب می‌باشد. اجزاء نوری مختلفی مانند عدسی‌ها و فیلترها ممکن است در طیف سنج تابشی به منظور افزایش بهره وری جمع آوری نور و کاهش نور هرز، به کار روند. طیف سنج تابشی به یک کره یکپارچه در درگاه ۱ از طریق کابل فیبر نوری خارجی متصل شده است. واسنجی طول موج طیف سنج تابشی حداقل به صورت سالانه با استفاده از یک منبع نور با طول موج تابشی به خوبی مشخصه‌یابی شده، مانند منبع واسنجی آرگون جیوه، اعتبار سنجی شود.

استفاده از یک کابل فیبرنوری، روش اندازه‌گیری مرجحی برای تزویج طیف سنج به کره یکپارچه می‌باشد. با این حال، در مواردی که نسبت سیگنال به نویه قابل قبول است، قطعات اپتیکی متتمرکز کننده‌ای با عدد اف<sup>۲</sup> تطبیق داده شده با تکفام‌ساز موجود بر روی طیف سنج تابشی، ممکن است در درگاه ۱ به جای کابل فیبر نوری استفاده شوند. این تغییر در فرایند آزمون باید به وضوح در گزارش آزمون بیان گردد.

**۴-۶ منبع نور باند باریک از یکی از موارد زیر انتخاب می‌گردد.**

**۱-۶ لیزر:** منبع مطلوب، با ساده‌ترین نحوه کنترل طول موج، عرض طیفی (FWHM) و شکل پرتو(پرتو باریک موازی) می‌باشد. این منبع نور خروجی مناسبی(به ویژه در روش برخورد موازی که در ۶-۱-۵ شرح داده شد) را تابش می‌کند و ثبات خروجی آن می‌تواند با دقت بالا، توسط دما و جریان کنترل شود. خروجی می‌تواند پالس یا موج پیوسته (CW) باشد. به طور نوعی، پالس دهی موجب ایجاد نویه ناشی از تغییرات شدت نور بین پالسهای مجاور می‌شود که میزان آن بستگی به نوع لیزر و روش ایجاد پالس دارد. روش موج پیوسته می‌تواند برای بهبود نسبت سیگنال به نویه، مدوله شود.

**۲-۶ LED ها:** LED به دلیل هزینه کم و امکان انتخاب طول موج و شدت نور، منبع مناسبی است (هم چنین عرض طیفی آن بستگی به منبع مورد استفاده دارد). این منبع نسبتاً برای انتقال نور در روش تابش موازی مشکل تر است، اما برای روش نور تابش پخشی بسیار مناسب می‌باشد. برای عملکرد قابل اطمینان، این منبع به کنترل خوبی بر روی درجه حرارت و جریان/ولتاژ، نیاز دارد. هم چنین باید به عرض طیف‌های گسیل LED توجه داشته باشیم و مراقب باشیم که گسیل LED با طیف‌های گسیل نمونه مورد بررسی، هم پوشانی نداشته باشد.

<sup>1</sup> Blazed grating

<sup>2</sup> F-number

۳-۴-۲-۶ لامپ‌های تخلیه تک فام: این لامپ‌ها هنوز هم یک گزینه قابل اعتماد به خوبی آزمون شده و گستردۀ می‌باشند. با این حال، استفاده از آنها تا حدودی پیچیده است، زیرا شدت آنها در هر بازه طیفی، می‌تواند به این دلیل که باند گذر باریک، خروجی تک فام ساز را کاهش می‌دهد، نسبتاً کم باشد. به علاوه شدت نور توسط عدد اف محدود تجهیز، کاهش می‌یابد و پرتو نوری موازی نمی‌شود. این منبع برای روش نور تابشی پخشی مناسب تر است. علاوه براین، این منبع ممکن است که درخصوص ثبات خروجی با مشکلاتی مواجه شود (در هردو حالت پالسی و سیگنال پیوسته).

۴-۲-۶ منبع نور کالیبره شده (به عنوان مثال شار تابش طیفی یا استاندارد تابش) برای استفاده در یک کره یکپارچه، واسنجی شده است. خروجی منبع نور واسنجی شده قبلًا با استفاده از استانداردهای قابل ردیابی مشخص شده و فایل واسنجی ایجاد شده است. واسنجی بر اساس روش مندرج در ۳-۶ انجام می‌شود.

۶-۲-۶ رایانه برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها.

۷-۲-۶ لوازم جانبی انتخابی شامل فیلترهای نوری با باند گذر باریک به منظور کنترل شکل قله منبع تحریک، تطبیق دهنده‌ها برای منابع نور مختلف که قرار است با کره استفاده شوند، و درپوش‌های مسدود کننده برای درگاه‌های استفاده نشده در کره یکپارچه، می‌شوند.

یادآوری- مفاد عمومی درمورد گرم کردن نمونه و چگالی تحریک را در ضمیمه A ببینید.

### ۳-۶ کالibrاسیون

فرایند واسنجی برای اندازه‌گیری‌های مطلق نانو ذرات نورتاب، مستلزم آن است که تمام اجزاء تجهیزات آزمون استفاده شده در اندازه‌گیری، به طور همزمان به عنوان یک سامانه واسنجی شوند. این سامانه شامل کره یکپارچه، نگهدارنده نمونه، طیف سنج، کابل فیبر نوری و سایر اجزاء می‌باشند.

به منظور واسنجی دقیق تجهیزات آزمون، باید از یک منبع نور واسنجی شده، استفاده شود. به طور نوعی، منبع نور واسنجی شده یک رشته تنگستن با دمای رنگ همبسته تقریباً  $3000^{\circ}\text{K}$  می‌باشد و محدوده طول موج  $350$  نانومتر تا  $2000$  نانومتر را پوشش می‌دهد. برای طول موج‌های خارج از این محدوده، لامپ‌های استاندارد دیگری مانند لامپ دوتربیوم ( $200$  نانومتر تا  $400$  نانومتر) باید استفاده شود. نور منبع واسنجی شده می‌تواند از دو طریق، یکی روزنه در درگاه  $2$  یا از طریق یک نگه دارنده خاصی که به درگاه  $2$  وصل می‌شود، وارد کره شود.

یک فایل واسنجی حاوی شار تابشی طیفی استاندارد اندازه‌گیری شده (نوعاً بر حسب  $\text{W}/\text{nm}$ ) نسبت به یک استاندارد قابل ردیابی برای واسنجی تجهیزات آزمون به صورت کلی مورد استفاده قرارمی‌گیرد. نور منبع نور واسنجی شده وارد تجهیزات آزمون شده و شار تابشی طیفی ( $\Phi_{\text{obs}}(\lambda)$ ) اندازه‌گیری می‌شود. به طور کلی، زمان داده پردازی طیف سنج رادیوئی برای به دست آوردن مقدار بیشینه ( $\Phi_{\text{obs}}(\lambda)$ )، به گونه‌ای تنظیم می‌شود که مانع ایجاد اشباع یا هر پاسخ غیر خطی دیگر آشکارساز بر روی طیف سنج رادیوئی، گردد. این امر ما را از بیشترین حساسیت در اندازه‌گیری واسنجی و هراندازه‌گیری نمونه مطمئن می‌سازد.

شار تابشی طیفی مشاهده شده ( $\Phi_{\text{obs}}(\lambda)$ ، با فایل واسنجی در هر طول موج به منظور تولید یک ضریب اصلاح،  $C(\lambda)$ ، مقایسه می‌شود. شار تابشی طیفی مطلق ( $\Phi_{\text{ab}}(\lambda)$ ) استاندارد برای هر طول موج حاصلضرب  $C(\lambda)$  و  $\Phi_{\text{obs}}(\lambda)$  است.

$$\Phi_{\text{ab}}(\lambda) = C(\lambda) \times \Phi_{\text{obs}}(\lambda) \quad (1)$$

ضریب‌های اصلاح ( $C(\lambda)$ ) برای اصلاح مقادیر اندازه‌گیری شده تحت شرایط یکسان آزمون در نمونه‌های مختلف، استفاده می‌شود.

#### ۴-۶ آماده‌سازی نمونه

##### ۱-۴-۶ کلیات

اندازه‌گیری مطلق کارائی کوانتمی می‌تواند هم بر روی نمونه‌های محلول و هم جامد انجام شود. الزامات آماده‌سازی نمونه برای هر کدام، در این بند ذکر شده است.

##### ۲-۴-۶ نمونه‌های مایع

###### ۱-۲-۶ محلول اولیه غلیظ

با استفاده از یک ترازو با دقت میکروگرم، مقدار دلخواه از نمونه را وزن کنید و با یک حلal مناسب رقیق کنید تا محلول غلیظ اولیه بدست آید.

###### ۲-۲-۶ محلول اولیه رقیق

۲ میلی لیتر از محلول اولیه غلیظ را با سرنگ در یک ظرف ۲۰ میلی لیتری قرار دهید. محلول را با ۸ میلی لیتر دیگر از حلal اصلی رقیق کنید.

برای اندازه‌گیری‌های مطلق در کره‌های یکپارچه، باید از کمترین حجم محلول ممکن استفاده کرد. به منظور فراهم نمودن شرایط مناسب برای اندازه‌گیری لازم است که غلظت ماده نورتاب مشخص شود.

#### ۴-۳ نمونه‌های حالت جامد

نمونه‌های حالت جامد را می‌توان با مخلوط کردن ماده نقطه کوانتمومی (QD) و یا دیگر مواد نورتاب با یک ماده زمینه مورد نظر کاربر مانند سیلیکون/پوکسی دریک نسبت وزنی مناسب و مهیا نمودن برای جامد شدن تحت شرایط کنترل شده، تهیه نمود. این مخلوط ممکن است با بسته بندی شفاف پوشانده شود تا از تخریب نانوذرات نورتاب توسط عناصر محیطی جلوگیری گردد. حجم نمونه به منظور اندازه‌گیری دقیق کارائی کوانتمومی باید در محدوده مورد نظر انتخاب شود. در صورت لزوم، نمونه را می‌توان با مواد منعکس کننده پخشی غیر نورتاب سفید مانند پودر سولفات باریم فشرده یا پودر پلی تترافلورواتیلن پخت شده، رقیق کرد. حجم نمونه و میزان رقیق شدن به غلظت نانوذرات نورتاب و هم چنین دامنه دینامیکی آشکارساز و اندازه کره مجتمع مورد استفاده، بستگی خواهد داشت.

یک پیکربندی احتمالی برای اندازه‌گیری نمونه‌های جامد این است، که قطره‌ای از QD پخت نشده و یا سایر ترکیبات نانوذرات نورتاب را در یک ماده زمینه آلی شفاف بین دو صفحه شیشه قرار دهید. فاصله اندازها را می‌توان برای جدانگه‌داشتن صفحات شیشه‌ای از همدیگر طی پختهای بعدی استفاده کرد.

#### ۵-۶ روش آزمون

##### ۱-۶ روش نور تابشی موازی

روش نور تابشی موازی، یک اندازه‌گیری مطلق کارائی کوانتمومی نانومواد نورتاب در مواد در هر دو فاز مایع یا جامد است. در این روش، یک پرتو نور موازی، به داخل کره مجتمع وارد می‌شود و به عنوان منبع تحریک اولیه استفاده می‌گردد. جزئیات بیشتر این روش آزمون را در جای دیگری می‌توان یافت [۱۵].

پس از کالیبراسیون تجهیزات آزمون، منبع نور واسنجی شده (به عنوان مثال شار تابشی طیفی استاندارد) با منبع نور تحریک دلخواه (به عنوان مثال، لیزر، LED یا لامپ تخلیه تک رنگ) همانطور که در شکل ۲ نشان داده شده است، جایگزین می‌شود. به منظور استفاده از این روش، پرتو خروجی منبع باید موازی شده باشد و از طریق روزنہ درگاه ۲ به طور مستقیم به داخل کره مجتمع وارد شود. واگرایی پرتو باید به حداقل رسانده شود به‌طوری که اندازه پرتو ورودی به کره مجتمع و برخوردي به نمونه حداقل ۵۰٪ کوچکتر از خود نمونه باشد.

در روش نور تابشی موازی، نگه دارنده نمونه مورد استفاده در کره مجتمع باید توانایی حرکت نمونه به داخل و خارج مسیر مستقیم پرتو تابشی را همان‌طور که در شکل ۲ نشان داده شده است، داشته باشد. در این روش سه اندازه‌گیری مختلف برای هر نمونه انجام می‌شود.

**آزمون الف:** اندازه‌گیری پس زمینه بدون هیچ نمونه‌ای در کره مجتمع.

**آزمون ب:** نمونه در کره یکپارچه است، اما از مسیر نور موازی خارج می‌شود، به‌طوری‌که پرتو نور تابشی ابتدا به دیوارهای کره یکپارچه برخورد کرده و تنها پرتوهای پخش شده به نمونه می‌رسند.

**آزمون ج:** نمونه در کره یکپارچه قرار گرفته، به‌طوری‌که پرتو نوری موازی به طور مستقیم نمونه را روشن می‌کند و نمونه طوری قرار گرفته است که هر نور بازتاب شده، به جای بازگشت به ورودی به دیوارهای کره یکپارچه برخورد می‌کند.

در انجام روش نور تابشی موازی، ضروری است که تمامی محاسبات بر روی مقادیر در واحدهای متناسب با فوتون در هر ثانیه، انجام شود. اگر دستگاه طیف سنج متصل به کره مجتمع برای شار تابشی طیفی در واحد  $\text{W/nm}$  واسنجی شده باشد، این مقادیر می‌توانند به راحتی به یک شار فوتونی (در واحد ثانیه/۱) تبدیل شوند. روش این تبدیل به شرح زیر است:

انرژی تابشی یک فوتون توسط فرمول (۱) داده می‌شود.

$$Q = hc/\lambda \quad (2)$$

که در آن :

$Q$ : انرژی فوتون در واحد ژول (J);

$h$ : ثابت پلانک ( $6.626 \times 10^{-34}$  ژول ثانیه);

$c$ : سرعت نور ( $3 \times 10^8$  متر بر ثانیه);

$\lambda$ : طول موج (در واحد متر) است.

اگر طول موج در واحد نانومتر بیان شود، فرمول به صورت زیر ساده می‌شود:

$$Q_\lambda = 1.99 \times 10^{-16} / \lambda \quad (3)$$

اگر بیش از یک فوتون در یک طول موج خاص وجود داشته باشد، پس کل انرژی تابشی در آن طول موج برابر با حاصل ضرب تعداد فوتون‌ها (n) و انرژی تابشی فوتون است.

$$Q_{\text{total}} = n Q_\lambda = n (\lambda / 1.99 \times 10^{-16}) \quad (4)$$

در آن:

$n$  = تعداد فوتون‌ها

$\lambda$  = طول موج (در واحد نانومتر) می‌باشد.

از آن، یک فرمول برای تعداد فوتون‌ها می‌تواند حاصل شود:

$$n = (5.0 \times 10^{15}) Q_{\text{total}} \lambda \quad (5)$$

شار فوتون (درواحدهای ۱) با جایگزینی شار تابشی فوتون ( $\Phi$ ) (در واحد وات یا ثانیه/ژول) به ازای انرژی فوتون به دست می‌آید. پس رابطه شار فوتونی به صورت زیر خواهد شد:

$$\text{Photon flux} = \text{photons/second} = (5.0 \times 10^{15}) \Phi \lambda \quad (6)$$


که در آن:

$\Phi$ : شار تابش فوتونی (در واحد وات);

$\lambda$ : طول موج (در واحد نانومتر) می‌باشد.

درنتیجه، حاصل ضرب طول موج و شار تابشی فوتونی، مقداری متناسب با تعداد فوتون در هر ثانیه را می‌دهد.

توزیع توان طیفی می‌تواند به یک نمودار تبدیل شود که محور عمودی آن با تعداد فوتون‌ها در هر ثانیه در یک بازه طول موج داده شده متناسب است که با ضرب کردن طول موج در شار تابشی طیفی در آن طول موج بدست می‌آید. یک مثال نوعی در شکل ۳ نشان داده شده است.



شکل ۳ - طیف نمونه برای روش نور تابشی موازی

راهنما:

L: منبع P: گسیل

شار فوتونی زمینه، بدون وجود نمونه در کره یکپارچه (آزمون الف)، اندازه‌گیری می‌شود. این سیگنال زمینه دستگاه، عمدهاً به دلیل نور هرز حاصل از پراکندگی پارازیتی در داخل کره بوده و باید از تمام اندازه‌گیری‌های بعدی کسر گردد.

نمونه را در داخل کره یکپارچه و مستقیماً در مسیر پرتو برخوردی قرار دهید (آزمون ج). از آنجایی که پرتو نور موازی می‌باشد، وقتی نمونه مستقیماً در مسیر پرتو نور قرار می‌گیرد، نور به نمونه در یک زاویه برخورد عمودی تابیده می‌شود (آزمون ج). بخشی از نور تابشی (الف) توسط نمونه جذب می‌شود و باقی‌مانده آن از نمونه یا عبور کرده یا منعکس می‌گردد. این نور عبور کرده و منعکس شده، در برگشت به دیوارهای کره یکپارچه برخورد می‌کند و به صورت پراکنده به سمت نمونه متفرق می‌شود. هر نور گسیل شده توسط نمونه نیز به صورت پراکنده‌ای به وسیله کره یکپارچه متفرق خواهد شد. از این رو، در روش نور تابشی موازی، نمونه، هم تابش اصلی از منبع نور موازی شده (با زاویه برخورد تقریباً صفر) و هم تابش اضافی در تمام زوایای برخوردی از نوری که توسط کره یکپارچه به صورت پراکنده متفرق شده است را دریافت می‌کند.

اگر نمونه در کره یکپارچه اما دور از نور موازی تابیده شده، قرار داده شود، تنها به وسیله تابش پراکنده شده پخشی در تمام زوایای برخوردی، مورد تابش قرار خواهد گرفت (آزمون ب). یک کسری از این نور پراکنده شده ( $\mu$ ) توسط نمونه جذب می‌شود و باقی‌مانده آن یا عبور کرده و یا منعکس می‌گردد. این نور عبور کرده

و منعکس شده در برگشت به دیوارهای کره یکپارچه برخورد می‌کند و مجدداً به صورت پراکنده به سمت نمونه متفرق می‌شود. هر نور گسیل شده توسط نمونه نیز به صورت پراکنده توسط کره یکپارچه متفرق خواهد شد.

طیف هر کدام از سه اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل می‌شود و قله‌های گسیل منبع و نورتابی نمونه مشخص می‌گردد. بعد از کسر مقدار زمینه دستگاه، سطح زیر هر قله شناسایی شده، توسط انتگرال گیری به دست می‌آید و مقداری متناسب با تعداد فوتون در هر ثانیه در یک بازه طول موجی مشخص را فراهم می‌کند. سطح زیر قله منبع به عنوان  $L_a$  نامیده می‌شود و میزانی از نور منبع که جذب نمی‌شود را مشخص می‌کند. سطح زیر قله گسیل به عنوان  $P_a$  نامیده شده و اندازه‌ای از نور گسیل شده را بیان می‌کند. اصلاحاتی اضافی مانند جبران نور هرز [۱۶] و خودجذبی [۱۷] نیز ممکن است اعمال شود. طیف تجزیه و تحلیل شده حداقل دارای مقادیر زیر است:

$L_a$ : سطح زیر قله منبع، بدون هیچ نمونه‌ای در کره مجتمع (آزمون الف)

$L_b$ : سطح زیر قله منبع با وجود نمونه در داخل کره مجتمع اما در حالتی که تنها به صورت پخشی نورتابی می‌شود (آزمون ب)

$L_c$ : سطح زیر قله منبع با نمونه در داخل کره مجتمع و نورتابی شده توسط نور تابشی موازی و نوری که به صورت پراکنده متفرق می‌شود (آزمون ج)

$P_a$ : سطح زیر قله گسیل ناشی از نورتابی با وجود نمونه در داخل کره مجتمع، اما در حالتی که تنها به صورت پخشی نورتابی می‌شود. (آزمون ب).

$P_c$ : سطح زیر قله گسیل ناشی از نورتابی با وجود نمونه در داخل کره مجتمع و در حالی که توسط نور تابشی موازی و نوری که به صورت پراکنده متفرق می‌شود، نورتابی می‌شود. (آزمون ج).

تمام مقادیر  $L_a$  و  $P_a$  باید به واحدهای متناسب با تعداد فوتون‌ها در هر ثانیه با استفاده از روش‌های توصیف شده در بالا در زیر بند ۱-۵-۶ تبدیل شوند.

از این متغیرها، کسری از نور تابشی که جذب می‌شود ( $A$ ) و کارائی کوانتوسی (Q) را می‌توان با استفاده از فرمول‌های زیر محاسبه کرد. این روش با جزئیات، در مرجع دیگری توصیف شده است [۱۵].

$$A = (1 - L_c/L_b) \quad (7)$$

$$\eta = (P_c - (1 - A)P_b)/L_a A \quad (8)$$

این فرمول را به صورت زیر نیز می‌توان بیان کرد:

$$\eta = \frac{P_c L_b - P_b L_c}{L_a (L_b - L_c)} \quad (9)$$

## ۲-۵-۶ روش نور برخوردی پخشی

روش نور برخوردی پخشی امکان اندازه‌گیری کارائی کوانتموی نانومواد نورتاب را در هر دو فاز مایع یا جامد فراهم می‌کند. این روش یک اندازه‌گیری مطلق بازده کوانتموی است و از یک پرتو نور پخش شده که در تمام زوایای فرودی به عنوان منبع تحریک به نمونه‌ها برخورد می‌کند، استفاده می‌نماید.

پس از واسنجی تجهیزات آزمون، منبع نور کالیبره شده، با یک منبع نور (به عنوان مثال لیزر، LED یا لامپ تخلیه تک رنگ شده) و یک پخش کننده نوری، همان‌طور که در شکل ۲ نشان داده شده است، جایگزین می‌شود. پخش کننده نوری به عنوان وارد کننده نور به کره در زوایای پخشی عمل کرده و تابش پخشی نمونه را فراهم می‌کند. جزئیات بیشتر مربوط به روش نور برخوردی پخشی را در مراجع دیگر می‌توان یافت [۱۸].

در روش نور برخوردی پخشی، مقادیر شار تابشی طیفی در واحدهای  $\text{W/nm}$  در همه محاسبات استفاده می‌شود و سطح زیر منحنی مشاهده شده، پس از حذف پس زمینه، توسط انتگرال گیری، برای تعیین توان تابشی منبع ( $L$ ) و توان تابش گسیل ( $P$ ) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در روش نور برخوردی پخشی، برای محاسبه کارائی کوانتموی ( $\eta$ ) فقط دو اندازه‌گیری انجام می‌شود:

آزمون الف: یک نمونه شاهد در داخل کره مجتمع. نمونه شاهد باید معرف شکل نمونه مورد آزمون باشد. بسته به شکل نمونه، نمونه شاهد ممکن است یک سل خالی (برای نمونه‌های مایع اندازه‌گیری شده در یک سل معادل)، ماتریس سیلیکونی پر نشده (برای نمونه‌های جامد که در مواد سیلیکونی معادل قرار می‌گیرند)، زیر لایه بدون پوشش (برای نمونه‌های جامد که بر روی یک زیر لایه معادل پوشش داده شده‌اند)، و یا سایر اشکال باشد. این اندازه‌گیری، مقدار  $L_A$  را بدست می‌دهد که نشان دهنده قله منبع در حالی که تنها نمونه شاهد در کره قرار دارد، می‌باشد.

آزمون ب: نمونه مورد آزمون در داخل کره مجتمع قرار گرفته و در معرض تابش منبع نور پخشی قرار می‌گیرد. این اندازه‌گیری،  $L_B$  (از قله منبع) و  $P_B$  (از قله گسیل) را مشخص می‌کند.

توزیع توان طیفی منبع نور تحریکی باید بدون هیچ نمونه‌ای با استفاده از متغیرهای داده برداری مشابه مرحله واسنجی، ثبت گردد. انتگرال این طیف، توان نوری ( $L_{ex}$ ) نور تحریکی وارد شده به کره می‌باشد. به همین ترتیب، طیف پس زمینه ( $L_{back}$ ) باید در حالی که منبع نور خاموش شده، ثبت گردد. کل توان نوری ورودی به کره ( $L_{total}$ ) می‌تواند به عنوان تفاوت بین  $L_{ex}$  و  $L_{back}$  محاسبه شود.


$$L_{total} = L_{ex} - L_{back} \quad (10)$$

در آزمون الف، نمونه‌ای شاهد با اندازه‌ای متناسب با نمونه شاهد مورد آزمون، در نگهدارنده داخل کره مجتمع قرار می‌گیرد. توزیع توان طیفی برای این نمونه شاهد در هر طول موج با استفاده از متغیرهای داده برداری مشابه آنچه در مرحله واسنجی تنظیم شده است، ثبت می‌شود. اختلاف در توان نوری این طیف ( $L_A$ ) و مقداری که بدون نمونه ثبت شده است (یعنی  $\Delta L = L_{total} - L_A$ ) مقدار نور جذب شده توسط نمونه شاهد می‌باشد. به منظور حفظ این تفاوت در حداقل مقدار ممکن، از استفاده از نشانه‌های رنگی بر روی نمونه شاهد باید اجتناب شود.

نمونه شاهد از نگهدارنده نمونه برداشته شده و با نمونه آماده شده بر اساس توضیحات زیر بند ۶-۴، جایگزین می‌شود. توزیع توان طیفی برای نمونه با استفاده از پارامترهای مشابه آنچه که در مرحله واسنجی تنظیم شده است، ثبت می‌شود. تفاوت در توان نوری مجتمع این طیف و آنچه که برای نمونه‌های شاهد ثبت شده است، حاوی اطلاعاتی درباره کسری از نور که توسط نمونه جذب شده و گسیل مجدد آن از طریق فلورسانس، می‌باشد. این مقادیر به شرح زیر است:

$L_B$ : توان منبع در حالی که نمونه در داخل کره یکپارچه قرار دارد و تحت تابش پخشی منبع قرار می‌گیرد.  
 $P_B$ : توان گسیل ناشی از تحریک نمونه در داخل کره یکپارچه زمانی که تحت تابش پخشی منبع قرار می‌گیرد.

یک طیف به عنوان نمونه در شکل ۴ نشان داده شده است. منحنی آبی رنگ نشان دهنده طیف نمونه شاهد است و قله منبع تحریک ( $L_A$ ) در طول موج ۴۵۰ نانومتر قابل مشاهده است. منحنی قرمز رنگ نشان دهنده طیف به دست آمده از نمونه حاوی نقاط کوانتومی است. علاوه بر قله منبع جذب نشده ( $L_B$ ، هم قله گسیل نانومواد نورتاب در حدود ۶۲۰ نانومتر ( $P_B$ ) قابل مشاهده هستند.



شکل ۴- طیف نمونه برای روش نورتاب شی پخشی

با استفاده از این اطلاعات، کارائی کوانتمی نمونه قابل محاسبه است. تغییر در سطح زیر منحنی تحریک بین نمونه شاهد ( $L_A$ ) و نمونه اصلی ( $L_B$ )، میزان توان تابشی برخوردی پخشی جذب شده توسط نمونه را می‌دهد.

سطح زیر منحنی گسیل ( $P_B$ ) پس از اصلاح اثر پس زمینه ( $P_{back}$ )، مقدار توان نوری گسیل شده توسط نقاط کوانتمی فلورسنست را می‌دهد.

کارائی تبدیل توان (PCE) نمونه می‌تواند به صورت زیر محاسبه شود:

$$PCE = (P_B - P_{back}) / (L_A - L_B) \quad (7)$$

PCE به واسطه طول موج یک فوتون گسیل شده با انرژی متوسط ( $\bar{\lambda}$ ) با کارائی کوانتمی، مرتبط می‌شود که باید هم برای توزیع توان طیفی گسیل شده ( $P(\lambda)$ ) در آزمون ب و هم برای توزیع توان طیفی تحریک ( $L_A(\lambda)$ ) در آزمون الف، محاسبه شود. به طور کلی، انرژی متوسط فوتون را می‌توان از طریق توزیع شار تابشی طیفی ( $R(\lambda)$ ) به صورت زیر محاسبه کرد:

$$\bar{\lambda} = \int \lambda R(\lambda) d\lambda / \int R(\lambda) d\lambda \quad (8)$$

از این مقادیر، کارائی کوانتمی ( $\eta$ ) می‌تواند محاسبه شود:

$$\eta = PCE^*(\bar{\lambda}_P) / \bar{\lambda}_{LA} \quad (9)$$

## ۷ حالت عدم قطعیت

عدم قطعیت اندازه‌گیری‌های کارائی کوانتموی بسته به تجهیزات، شرایط آزمون و فعالیتهای شخصی آزمایشگاهی می‌تواند به صورت گسترده‌ای متفاوت باشد. کاربران این استاندارد به استفاده از مرجع IEC/ISO راهنمای ۹۸-۳ برای راهنمایی و دیگر ابزارها و منابع مربوط تشویق می‌شوند [۱۹].

به منظور ایجاد محتوای مناسبی برای اندازه‌گیری‌ها، تخمینی از عدم قطعیت باید در گزارش آزمون قید گردد. منابع مهم عدم قطعیت را به ترتیب اهمیت برای روش‌های آزمون مختلف استفاده شده در این استاندارد را مشخص کنید (نوع الف و نوع ب). گزارش باید شامل تخمین‌های از هر دو عدم قطعیت‌های نوع الف و نوع ب بوده و این که چگونه با ترکیب آنها می‌توان برای رسیدن به یک عدم قطعیت کلی اقدام نمود توضیح داد.

اجزاء عدم قطعیت، بسته به تکنیک به کار رفته در اندازه‌گیری کارائی کوانتموی (یعنی روش‌های آزمون مطلق یا وابسته)، تغییر خواهد کرد و با هر اصلاحی در فرایند آزمون متفاوت خواهد بود. تخمینهای عدم قطعیت باید با هر تغییری در فرایند آزمون، مرور گردد.

## ۸ گزارش آزمون

گزارش آزمون حداقل باید حاوی موارد زیر باشد:

- تاریخ و سازمان/شخص انجام دهنده آزمون
- شرایط محیطی
- حالت فیزیکی ماده
- توصیف آماده‌سازی نمونه
- جذب یا تراکم نوری در طول موج تحریک
- روش آزمون مورد استفاده
- تجهیزات مورد استفاده (طیف سنج نوری یا طول موج‌های طیف سنج رادیوئی، قطر کره، موقعیت نمونه در حال آزمون، ورود نو تحریکی، دیگر المان‌های نوری).

- منبع و روش واسنجی شامل توان لامپ، نوع لامپ، نوع توزیع شدت-بی جهت اجهت دار و قابلیت ردیابی آن برای اندازه‌گیری‌های مطلق.
- طول موج تحریک، منبع، سطح توان، و شکل قله
- طول موج گسیل
- توزیع توان طیفی
- کارائی کوانتومی
- تخمین‌های عدم قطعیت برای هر متغیر اندازه‌گیری که روی عدم قطعیت اندازه‌گیری کلی اثر می‌گذارد، باید داده شود (برای مثال، طول موج تحریک، طول موج گسیل، شرایط محیطی، منبع واسنجی و مانند آن). گزارش آزمون هم چنین باید شامل بیان عدم قطعیت اندازه‌گیری کلی برای تعیین کارائی کوانتومی شامل ضریب پوشش و سطح اطمینان باشد.

## پیوست الف

### (آگاهی دهنده)

افت کارائی کوانتمومی بواسطه دما،

ملاحظات مدولاسیون نوری برای جلوگیری از گرم شدن نمونه، و دستیابی به بهترین شرایط

### اندازه گیری

#### الف-۱ نگاه کلی


اثر افت کارائی کوانتمومی بواسطه دما (TQE) یکی از ملاحظات مهم برای اندازه گیری کارائی کوانتمومی است. گرم شدن نمونه به عوامل مختلفی از جمله اختلاف انرژی بین طیف تحریک و گسیل (تلفات استوکس)، اندازه شروع (اما ناشناخته) واقعی کارائی کوانتمومی ماده بدون هیچ تابش برخوردي (کارائی کوانتمومی کمتر، به طور خودکار نمونه را برای تراکم تحریک مشابه گرم تر خواهد کرد)، ماتریس زمینه که در آن نانو مواد نورتاب متعلق می باشند و تزویج گرمائی بین نمونه اندازه گیری شده و باقیمانده چینش آزمون، داشته و در نهایت (آماده سازی) پخش گرما بستگی به خود چینش دارد. این محدود می شود به در نظر گرفتن چنین اثری، اگر کارائی کوانتمومی بر حسب تابعی از تراکم تحریک مشخصه یابی شود. گرچه این ملاحظات می توانند با تنوعی از راه حل های سخت افزاری درست شوند. در ادامه مثالی از این که چگونه TQE می تواند با استفاده از یک منبع نوری مدوله شده، مانند یک لیزر دیودی، اصلاح شود، بیان می شود.

#### الف-۲ توجه به TQE

لیزر های دیودی، به دلیل سهولت در مدیریت پرتو نوری، پایداری خروجی و تنظیم نابسته عرض پالس و زمان کار منابع نوری جذابی هستند. عامل محدود کننده عرض پالس، زمان های افزایش و تنزل نورتابی نمونه است. عرض پالس باید برای اجازه دادن به گسیل نمونه تا حالت اشباع، انتخاب شود. شکل ۱ یک نمونه YAG:Ce نشان دهنده زمان افزایش نورتابی تقریباً ۰/۲۵ میکرو ثانیه می باشد. باید یادآور شد که زمان افزایش و نزول به تراکم تحریک و هم چنین چینش اندازه گیری بستگی داشته و چنین کنترلی ممکن است برای تراکم های تحریک مختلف مورد علاقه نیاز باشد. برای مثال اگر هدف جلوگیری از گرم شدن می باشد، پس توصیه می شود از پالس های خیلی کوتاه یا زمان کار پائین استفاده شود. به طور کلی بیشترین گرمای ایجاد شده<sup>۱</sup> در زمان پالس باعث افزایش دما خواهد شد که طبق رابطه  $\Delta T = \Delta Q / mC$  بستگی به

<sup>۱</sup>  $\Delta Q = \Delta t(\text{time}) \times P(\text{power})$

ظرفیت گرمای ویژه تخمینی  $C$  و جرم ماده  $m$  دارد. این می‌تواند در محدوده کسری از درجه تا چندین درجه در هر پالس گرما بالای دمای محیط باشد.




شکل الف-۱- مثالی از رفتار گذاری ماده نورتاب Ce:YAG تحت تحریک پالسی

در این مثال عرض پالس تحریک بزرگتر از زمان اشباع سیگنال نورتابی می‌باشد. با این وجود، این امر ممکن است بیانگر شرایط استفاده شده در کاربردهای کاربر مختلف نباشد و بنابراین این ممکن است حرارت را اضافه کند بدون این که به طور ویژه اثر دقیق آن مشخص باشد، فقط اندازه‌گیری برآیند ترکیبی کارائی کوانتمومی که از ماده تحت شرایط تعریف شده توسط کاربر مورد انتظار می‌باشد.

شرایط مرزی زمان کار توسط پاسخ دینامیکی آشکارساز در چینش کارائی کوانتمومی و گرم شدن نمونه، ثبت می‌گردد. شکل ۲ یک نمایش منحنی نوعی کارائی کوانتمومی محاسبه شده به عنوان تابعی از تراکم تحریک متوسط می‌باشد. در این حالت تراکم تحریک متوسط ویژه از طریق تغییر جداگانه عرض پالس و زمان کار می‌تواند بدست آید. کارائی کوانتمومی با استفاده از فرایند آزمون زیر بخش ۶-۵ مشخص می‌شود. منحنی‌های مشابهی می‌تواند با استفاده از تغییر ترکیبات مختلف زمان کار/عرض پالس برای سطوح مختلف قله توان لیزر ایجاد گردد. در شکل ۲ برای مثال، خط چین بیانگر ناحیه‌ای است که گرم شدن آغاز می‌شود، این امر معمولاً با شیفت طیف گسیل نقاط کوانتمومی نمونه همراه می‌شوند. بنابراین اندازه‌گیری کارائی کوانتمومی باید در توان‌های تحریک کمتر از این سطح انجام شود. در تحریک‌های بالاتر، مهم است از این که آشکارساز در محدوده خطی خود باشد، مطمئن شویم. همینطور دیگر اثرات فیزیکی برای خطی بودن جزئی

نور خروجی بیشتر مواد در مقادیر شار برخورده بالا در نظر گرفته شوند. جزئیات روش‌های اندازه‌گیری برای ارزیابی خطی بودن تجهیزات اندازه‌گیری فلورسنت را می‌توان جای دیگری یافت [۶۴].



شکل الف-۲- نمودار طرح وارهای تغییرات QE بهنجار شده با توان تحریک متوسط و محدوده دلخواه توان ورودی (مشخص شده به وسیله خطوط عمودی)

یادآوری- جایگزینی برای لیزرهای دیودی پالسی یک لیزر موج پیوسته با ثبیت کننده دما با یک چاپر مدولاسیون بسامد کنترل شده الکترونیکی می‌باشد. این ترکیب سخت افزاری به دستیابی به عرض پالس‌های بلندتر و فرکانس‌های کمتر از زیر یک هرتز تا کیلو هرتز، البته نه در تمام حالت‌های نسبتی، اجازه می‌دهد. مزیت آن افزایش نسبت سیگنال به نویه در مقایسه با موج پیوسته به تنها و وقوع رهائی از نویه در تولید پالس در منابع لیزر غیر حالت جامد می‌باشد.

mekanizm‌های فیزیکی چنین رفتاری در [۲۰ و ۲۱] توصیف شده است و به ماهیت جذب که حجم تحریک را مشخص می‌کند، بستگی دارد. برای مثال، تحریک در محدوده طیفی، جائی که تراکم حجمی بالای نوسانگرهای میکروسکوپی (مانند جذب اصلی/شکاف باند ماده) یا ضریب جذب بالا به خاطر دیگر انتقال‌ها، منجر به جذب خیلی کم عمق و بنابراین در تراکم تحریک بالا می‌گردد. هر چه این اثرات بیشتر مورد توجه قرار گیرند، انتخاب شرایط اندازه‌گیری به این که چه چیزی در یک کاربرد مشخص برای خواص ذاتی ماده یا خواصی آشکار شده مورد علاقه می‌باشد، بستگی خواهد داشت. یک راهنمای کلی برای یافتن بهترین ویژگی ذاتی ماده، استفاده از کمترین تراکم، بدون قربانی کردن نسبت سیگنال به نویه در داده برداری می‌باشد.

### کتاب نامه

- [1] P.-S. SHAW et al. Measurement of the ultraviolet-induced fluorescence yield from integrating spheres. *Metrologia*, 2009, 46, S191-S196
- [2] R. D. SAUNDERS et al. Spectral irradiance measurements: effect of uv-produced fluorescence in integrating spheres .*Applied Optics*, 1976, Vol. 15, Iss. 4, pp. 827–828.
- [3] U.S. Department of Health and Human Services, Approaches to Safe Nanotechnology: Managing the Health and Safety Concerns Associated with Engineering Nanomaterials. DHHS (NIOSH) Publication 2009-125, March 2009.
- [4] P.C. DEROSE and U.RESCH-GENGER. Recommendations for Fluorescence Instrument Qualification: The New ASTM Standard Guide. *Analytical Chemistry*, 2010, volume 82 pp. 2129 – 2133.
- [5] IUPAC Project no. 2004 021 1 300. Fluorometry Task Group
- [6] ASTM E 578-07, Standard test method for linearity of fluorescence measuring systems.
- [7] ASTM E 388-04, Standard test method for wavelength accuracy and spectral bandwidth of fluorescence spectrometers
- [8] D.F. EATON. Reference materials for fluorescence measurement. *Pure and Applied Chemistry*, 1998, 60 1107.
- [9] ASTM E2719-09, Standard guide for fluorescence – Instrument calibration and qualification
- [10] R.F. KUBIN and A.N. FLETCHER. Fluorescence quantum yields of some rhodamine dyes. *J. Luminescence*, 1983, 27, 455.
- [11] M. DOUGLAS et al. Absolute luminescence yield of cresyl violet. A standard for the red. *J. Phys. Chem.*, 1979, 83, 696.
- [12] T. KARSTENS and K. KOBS. Rhodamine B and Rhodamine 101 as reference substances for fluorescence quantum yield measurements. *J. Phys. Chem.*, 1980, 84, 1871.
- [13] A.M. BROUWER. Standards for photoluminescence quantum yield measurements in solution (IUPAC Technical Report). *Pure and Applied Chemistry*, 2011, 83, 2213.
- [14] Labsphere, A guide to integrating sphere theory and applications. Available at [www.Labsphere.com](http://www.Labsphere.com).
- [15] J.C. DE MELLO, H.F. WITTMANN, R.H. FRIEND. An improved experimental determination of external photoluminescence quantum efficiency. *Advanced Materials*, 1997, 9, 230.

- [16] Y. ZONG, S.W. BROWN, B.C. JOHNSON, K.R. LYKKE, and Y. OHNO. Simple spectral stray light correction method for array spectroradiometers. *Applied Optics*, 2006, 45, 1111.
- [17] T.-S. AHN, L. AL-KAYSI, A.M. MULLER, K.M. WENTZ, and C.J. BARDEEN., Selfabsorption correction for solid-state photoluminescence quantum yields obtained from integrating sphere measurements. *Review of Scientific Instruments*, 2007, 78 086105-1.
- [18] L.S. ROHWER and J.E. MARTIN. Measuring the absolute quantum efficiency of luminescent materials,” *Journal of Luminescence* 115 (2005) 77
- [19] ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)
- [20] A. BRIL, *Physica* 15, 1949, 361 (); A. BRIL, Philips. Technincal Rev. 1950, 12 120.
- [21] D. M. DE LEEUW, G. W. ‘T HOOFT, *J. Lumin.* 28 (1983) 275 and references therein.
- [22] K.C. MISHRA, M. RAUKAS, *J. Electrochem.Soc.*, 151 (2004) H105-H112.
- [23] ISO TS 80004-2\_\_\_\_3, Nanotechnologies – Vocabulary – Part 2: Nano-objects: nanoparticle, nanofibre and nanoplate